

COMPRESSED AIR

Vysoko stlačený vzduch v spreji na odstránenie voľných povrchových nečistôt a prachu bez fyzického kontaktu s čisteným predmetom. Odstraňuje povrchovú vlhkosť.

Technické údaje:

Konzistencia	plyn
--------------	------



Charakteristika:

- čistí povrch
- bezkontaktné čistenie
- nezanecháva žiadne stopy

Príklady použitia:

- použitie všade tam, kde je treba odstrániť prach bez fyzického kontaktu s predmetom alebo povrchom
- vyvinuté pre čistenie elektronických zariadení, čočiek optických zariadení, mechanických a hodinových strojčekov, lekárskeho a meracích prístrojov, alebo iných citlivých povrchov
- zaisťuje suché a bezdotykové čistenie

Prevedenie:

Balenie: aerosólové plechovky 400 ml

Skladovateľnosť:

Min. 36 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste pri teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: mechanické, elektrické a optické zariadenia

Pracovný postup:

Vopred sa uistite, že sú elektrické zariadenia vypnuté a odpojené zo siete. Plechovkou nepretrepávajte, pri práci ju držte vo zvislej polohe ventilom nahor. Aplikujte stlačením trysky v krátkych intervaloch podľa potreby. Pri čistení elektrických zariadení zaistíte, aby pred ich zapojením došlo k dostatočnému odvetraniu prípravku, aby ste zabránili možnému vznieteniu plynu prípadným elektrickým výbojom.

Pracovná teplota: +5°C až +35°C

Bezpečnosť:

Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. V prípade zasiahnutia očí okamžite vymyte veľkým množstvom vody. Ďalšie pokyny viď obal výrobku a bezpečnostný list.

Zodpovednosť:

Obsah tohto technického listu je výsledkom našich testov a skúseností. Má obecnú povahu a neposkytuje záruky pre zamýšľané použitie. Je zodpovednosťou užívateľa určiť svojimi vlastnými testami, či je produkt vhodný pre danú aplikáciu.

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecné prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade odporúčame aplikáciu vopred vyskúšať.